


Detektor oxidu uhoľnatého CO 50

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Jednoduché používanie
- Funkcia HOLD
- Zabudovaná sonda
- Automatické vypnutie : 20 minút

PARAMETRE SKRINKY



Materiál : ABS

Krytie : IP54

Displej : 1 riadok
LCD 1 x 5 číslic.
Veľkosť : 50 x 20 mm

Veľkosť číslic :
Hodnoty : 9.2 mm
Jednotky : 4.7 mm

Hmotnosť : 200 g (s batériami)



TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Teplota	CO
Jednotky merania	°C, °F	ppm
Merací rozsah	-20 až +80 °C	0 až 500 ppm
Presnosť*	±0.4% z hodnoty ±0.3°C	0 až 100 ppm : ±3 ppm 100 až 500 ppm : ±3% z hodnoty
Rozlíšenie	0.1 °C	0.1 ppm
Doba odozvy	T63 = 5 s	T63 = 35 s
Merací prvok	NTC	Elektrochemický snímač
Prevádzková teplota		0 až +50 °C
Skladovacia teplota		-20 až +80 °C
Napájanie		4 batérie AAA LR03 1.5 V
Životnosť batérie		200 hodín
Konformita	Smernica CEM 2004/108/CE a NF EN 61010-1	

DODÁVANÝ S

Prístroj sa dodáva s justovacím certifikátom, 2 náhradnými hrotmi a tvrdým prepravným puzdrom.



PRÍSLUŠENSTVO

- Kufřík
- Ochranné puzdro s magnetom
- Sada náhradných hrotov



ÚDRŽBA

Vykonávame kalibrácie, záručný aj pozáručný servis na Váš prístroj.

ZÁRUKA

Na prístroje poskytujeme záruku 2 roky.

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Meranie CO

- Zapnite prístroj stlačením gombíka « **On/Off/Hold** ».
Na displeji sa zobrazí názov « CO50 », potom 5 sekundové odpočítavanie pre prípravu snímača na meranie. Potom sa zobrazí meraná hodnota koncentrácie CO na displeji.
- Stlačte krátko « **Select** » pre zobrazenie teploty vzduchu a znovu pre návrat ku koncentrácii CO.

Zadržanie meranej hodnoty (Hold)

Počas merania:

- Stlačte krátko « **On/Off/Hold** » pre zadržanie merania.
« Hold » sa zobrazí na displeji a meraná hodnota vlhkosti sa zadrží na displeji.
- Stlačte krátko « **Select** » pre presun z jedného parametra na druhý.
- Znovu stlačte « **On/Off/Hold** » pre výstup z funkcie Hold (zadržanie).

Zmena jednotky pre teplotu

Pri zapnutom prístroji

- Stlačte a podržte « **Select** » pre zmenu jednotky merania teploty.
- Stlačte krátko « **Select** » pre výber jednotky : °C alebo °F.
- Stlačte a podržte « **Select** » pre potvrdenie jednotky a návrat do meracieho režimu.

Ako vymeniť batérie

- Snímite kryt batériového priestoru na zadnej strane prístroja.
- Vymeňte vybité batérie za nové AAA LR03 1.5 V.
- Zatvorte zadný kryt.

Automatické vypnutie : prístroj sa automaticky vypne po uplynutí 20 minút.

« Select » gombík

« On/Off/Hold »
gombík



Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to 2002/96/CE guidelines relating to WEEE.

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr

PREDAJCA PRE SLOVENSKO:

Meratex, s.r.o.

Popradská 68

040 11 Košice

www.meratex.sk

tel.: 055/6405118